

Works

国際物流 / 梱包

不具合を改善して商品事故を解消

導入の背景

- ◆商品事故の多発
 - 中国へ輸出している貨物に、いつも損傷やネジ落ちがある
- ◆機器に適していない梱包状態
 - 正確な計算がされておらず、簡単な指示しか書かれていない仕様書を基に梱包している
 - 「真空梱包」指示にも関わらず、空気漏れ防止の工夫がされていない
 - 振動に弱い設計になっている


当社のご提案

貨物に衝撃を与えない設計に変更

Before



After



◆空気漏れ防止の工夫



真空バリアシートと底面の隙間にゴムパッキンを挟むことで密閉状態にする

結果

- ◆商品事故 0 を実現
- ◆貨物の品質維持

お客様

精密機器メーカー様

ご依頼

輸出貨物の商品事故を無くしたい